


SANDUICHEIRA - (SASL 127V E 220V)



Item Código Descrição

1	17827-7	Resistência (550W) para 127V
1	17841-7	Resistência (900W) para 220V
2	00621-7	Porca (1/4")
3	02646-7	Eixo
4	21868-7	Braço
5	02021-7	Resistência (750W) somente para 220V
6	02025-7	Resistência (1000W) para 127V
6	02022-7	Resistência (850W) para 220V
7	15000-7	Punho
8	00570-7	Parafuso (4,8mm)
9	02032-7	Tampa
10	02654-7	Molas
11	00642-7	Arruela (1/4")
12	02036-7	Barra de Fixação
13	02039-7	Lâmina de Ligação somente para 220V
14	40023-7	Placa Superior Lisa
15	02467-7	Manip. Termop. Macho
16	02466-7	Manip. Termop. Fêmea
17	00366-7	Parafuso (1/4")
18	00385-7	Parafuso (3/16")
19	00604-7	Porca (3/16")
20	00331-7	Parafuso (4mm)
21	21875-7	Suporte do Braço
22	02044-7	Molas
23	00597-7	Arruela de Pressão (1/4")
24	18068-7	Rabicho
25	09436-7	Prensa Cabo
26	16231-7	Etiqueta Heavy Duty
27	15024-7	Eixo
28	01915-7	Placa de Reforço
29	01917-7	Pê de Nylon
30	01963-7	Fundo
31	17958-7	Caixa de Gordura
32	00566-7	Parafuso (4,8mm)
33	17934-7	Lampada Piloto
34	02007-7	Ilhos de Borracha
35	02263-7	Manipulo + Inserto
36	17975-7	Gabinete
37	17769-7	Termostato
38	02057-7	Chapa de Proteção da Resistência
39	02073-7	Lã de Rocha
40	02062-7	Barra de Fixação
41	40024-7	Placa Inferior Lisa
42	02091-7	Presilha do Bulbo
43	02604-7	Espaguete
44	02113-7	Batente de Borracha
45	00594-7	Arruela (3/16")
46	18079-7	Espaguete de Proteção
47	23301-7	Arruela (4mm)
48	00596-7	Arruela de Pressão (3/16")
49	83138-7	Porca (4mm)
50	02631-7	Gancho de Regulação
51	00601-7	Porca (1/4")

CROYDON