
CASQUINHA (MCSS)

MCSS-91.321.50543-A



| Item | Código | Descrição |
|------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1 | 5.032-3 | Tampão de borracha |
| 2 | 18.836-3 | Parafuso |
| 3 | 2073-3 | Isolamento térmico |
| 4 | 18.838-3 | Tampa |
| 5 | 604 | Porca sext. 3/16" |
| 6 | 566 | Parafuso A.A. 4,8 |
| 7 | 330 | Parafuso |
| 8 | 15.000-3 | Puxador |
| 9 | 366 | Parafuso cab. sext. 1/4" |
| 10 | 14.117-3 | Chapa fixação |
| 11 | 14.118-3 | Isolamento |
| 12 | 17833-3 | Resistência 600W 220V |
| 13 | 14116-3 | Resistência 600W 220V |
| 14 | 594 | Arruela de pressão 3/16" |
| 15 | 40.058-3 | Placa superior/inferior |
| 16 | 2065-3 | Presilha para fixação do bulbo |
| 17 | 18.271-3 | Espaguete de Proteção |
| 18 | 18.396-3 | Apoio esquerdo dobradiça |
| 19 | 14.021-3 | Mola espiral de proteção |
| 20 | 15.024-3 | Pino da dobradiça |
| 21 | 355 | Parafuso cab. sext. 3/16" |
| 22 | 621 | Porca boleada 1/4" |
| 23 | 18.395-3 | Apoio direito dobradiça |
| 24 | 18.195-3 | Sapata |
| 25 | 17.769-3 | Termostato 50°-300°C |
| 26 | 18.193-3 | Gabinete |
| 27 | 329 | Parafuso de Fixação termostato |
| 28 | 21.776-3 | Base para cestinha |
| 29 | 643 | Arruela Lisa 3/16" |
| 30 | 22.177-3 | Cone pequeno para casquinha |
| 31 | 22.176-3 | Cone grande para casquinha |
| 32 | 356 | Parafuso cab. sext. 3/8" |
| 33 | 17.934-3 | Lâmpada piloto |
| 34 | 14.119-3 | Pé tipo ventosa |
| 35 | 552 | Parafuso A.A. 2,9 |
| 36 37 | 94.060-3 | Distanciador Fundo |
| 3 <i>1</i> 38 | 18.185-3 9.433-3 | |
| 30 39 | 9.433-3 18.068-3 | Prensa cabo Rabicho PP 3X1,5 |
| 39 40 | 18.326-3 | |
| 40 41 | 2263-7 | Etiqueta Heavy Duty |
| 41 | 2203-7 21.775-3 | Manipulador+Inserto |
| 42 | 385 | Cone para Cestinha |
| 40 | 300 | Parafuso |

