


# SANDUICHEIRA - (SACE 127V E 220V)



Item	Código	Descrição
1	02025-7	Resistência (1000W) para 127V
1	02022-7	Resistência (850W) para 220V
2	00621-7	Porca boleada 1/4"
3	02646-7	Eixo
4	21868-7	Braço
5	00601-7	Porca 1/4"
6	17827-7	Resistência (550W) para 127V
6	17841-7	Resistência (900W) para 220V
7	15000-7	Puxador
8	00570-7	Parafuso (4,8mm)
9	02032-7	Tampa
10	02654-7	Balança das molas
11	00642-7	Arruela 1/4"
12	02036-7	Barra de Fixação da resistência
13	02631-7	Gancho de regulagem
14	40026-7	Placa Superior Estriada
15	02467-7	Manip. Termoplasti o Macho
16	02466-7	Manip. Termoplasti o Fêmea
17	00366-7	Parafuso 1/4"
18	00385-7	Parafuso 3/16"
19	00604-7	Porca 3/16"
20	00594-7	Arruela de Pressão 3/16"
21	21875-7	Suporte p/ Braço
22	02044-7	Mola
23	00597-7	Arruela de pressão 1/4"
24	02021-7	Resistência (750W) para 220V
25	23393-7	Prensa cabo
26	40018-7	Placa Inferior Estriada
27	15024-7	Pino
28	00566-7	Parafuso 4,8mm
29	02039-7	Lâmina de Ligação somente para 220V
30	16269-7	Fundo
31	17958-7	Escondido de Gordura
32	00383-7	Parafuso Equipotencial 3/16"
33	17934-7	Lâmpada piloto
34	00331-7	Parafuso 4mm
35	21286-7	Manipulo
36	17977-7	Gabinete
37	17769-7	Termostato
38	02057-7	Chapa de Proteção da Resistência
39	02073-7	Isolamento
40	02062-7	Barra de Fixação da Resistência
41	40024-7	Placa Lisa
42	02091-7	Presilha do Bulbo
43	18079-7	Espaguete de Proteção
44	16300-7	Mascara Heavy Duty
45	02113-7	Batente de Borracha
46	02604-7	Espaguete de Proteção
47	02007-7	Ilhós de Borracha
48	23301-7	Arruela 4mm
49	17923-7	Rabicho PP 3x 4,0
50	00596-7	Arruela de Pressão 5/32"
51	83138-7	Porca 4mm
52	01917-7	Pé de Nylon

**CROYDON**