
CASQUINHA (MCSS)



Item	Código	Descrição
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	05032-7 18836-7 02073-7 23571-3 00604-7 00566-7 00385-7 15000-7 00366-7 14117-7 14118-7 23156-7 23159-7 23158-7 00594-7 40058-7 02065-7 18271-7 18396-7 14021-7 15024-7 00355-7 00621-7 18395-7 17769-7 23565-7 21775-7 21776-7 00643-7 22177-7 22176-7 00356-7 17934-7 14119-7 18326-7 02263-7 18185-7	Tampão de borracha Parafuso Isolamento térmico Tampa Porca sext. 3/16" Parafuso A.A. 4,8 Parafuso Puxador Parafuso cab. sext. 1/4" Chapa fixação Isolamento Resistência 600W para 127V Resistência 600W para 127V Resistência 600W para 220V Arruela de pressão 3/16" Placa superior/inferior Presilha para fixação do bulbo Espaguete de Proteção Apoio esquerdo dobradiça Mola espiral de proteção Pino da dobradiça Parafuso cab. sext. 3/16" Porca boleada 1/4" Apoio direito dobradiça Sapata Termostato 50°-300°C Gabinete Cone para cestinha Base para cestinha Arruela Lisa 3/16" Cone pequeno para casquinha Cone grande para casquinha Parafuso cab. sext. 3/8" Lâmpada piloto Pé tipo ventosa Mascara Heavy Duty Manipulador e inserto Fundo Prensa cabo
39 40	18068-7 0355C-7	Rabicho PP 3X1,5 Parafuso 1/4"

